

431413

OKII



**REGISTRADOR SISMOGRAFO DIGITAL**

**ZET 048-C**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

3TMC.411126.002 P9

---

**"ZETLAB"**

## Contenido

<b>1</b>	<b>Описание регистратора.....</b>	<b>5</b>
1.1	Назначение.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
1.2	Технические характеристики.....	5
1.3	Состав.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
1.4	Устройство регистратора.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<b>2</b>	<b>Правила работы с регистратором .....</b>	<b>12</b>
2.1	Распаковывание.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.2	Установка регистратора.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.2.1	Установка регистратора автономного исполнения.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.2.2	Установка регистратора стационарного исполнения .....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.3	Установка ПО ZETLAB на ПЭВМ.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.4	Подключение регистратора к ПЭВМ по интерфейсу USB. ....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.5	Конфигурирование IP адреса регистратора.....	16
2.6	Подключение регистратора к ПЭВМ по интерфейсу Ethernet.....	17
2.7	Настройка чувствительности измерительных каналов регистратора.....	19
2.8	Синхронизация по РТР.....	19
2.9	Правила эксплуатации встроенного аккумулятора (для автономного исполнения).....	20
2.10	Настройка параметров автономной записи.....	21
2.11	Копирование записанных сигналов из памяти регистратора в память компьютера .....	23
2.12	Функция «Сохранение и просмотр заданных событий».....	26
2.13	Порядок работы с регистратором автономного исполнения .....	28
2.14	Порядок работы с регистратором стационарного исполнения ....	29
2.15	Электрический контроль регистратора ZET 048-C VER.1.....	29
2.16	Электрический контроль регистратора ZET 048-C VER.2.....	30
2.17	Электрический контроль регистратора ZET 048-C VER.3.....	30
2.18	Проверка синхронизации по спутникам .....	31
<b>3</b>	<b>Возможные неисправности и способы их устранения.....</b>	<b>33</b>
<b>4</b>	<b>Техническое обслуживание .....</b>	<b>34</b>

<b>5 Правила хранения и транспортирования .....</b>	<b>35</b>
<b>Приложение А .....</b>	<b>36</b>
<b>Лист регистрации изменений .....</b>	<b>38</b>

## **Introducción**

Este manual está dirigido a estudiar el dispositivo y el funcionamiento del registrador digital sísmico ZET 048-C (en lo sucesivo, el registrador), contiene las normas generales del funcionamiento de los registradores, así como las instrucciones para su instalación, puesta en servicio, mantenimiento, operación, transporte y almacenamiento.

Se permite operar con el registrador a personas con certificación técnica o de ingeniería.

El desembalaje, la instalación, la puesta en servicio, el aprovisionamiento puede ser llevado a cabo tanto por el usuario o por un portavoz del servicio de mantenimiento bajo el acuerdo celebrado durante la compra del registrador.

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios menores en la construcción y el esquema del registrador que no afecten su rendimiento, ni sus características técnicas, sin corrección de la documentación técnica y operativa.

En todas las etapas de funcionamiento del registrador debe guiarse por estas instrucciones y los documentos suministrados con el registrador.

Esta guía se suministra con el Registrador y debe mantenerse con el mismo.

Para configurar el registrador, así como analizar los datos grabados, el software ZETLab que se suministra con el registrador y debe instalarse en una PC o LapTop con el que se utilizará el Registrador.

Para obtener asistencia en el trabajo con el programa ZETLAB, está equipado con una descripción incorporada.

Cuando se trabaje con el registrador, si es necesario, consulte la descripción incorporada del software ZETLAB usando la tecla F1.

**Abreviaturas utilizadas**

APM – estación de trabajo

ACM – sistema de monitoreo automatizado

PC – ordenador industrial

PEBM – Laptop (ordenador portátil u otro ordenador utilizado para la conexión rápida al registrador)

# **1 Descripción y operación del registrador**

## **1.1 Propósito**

El registrador es un equipo que mide los parámetros de la acción sísmica. Los registradores se pueden utilizar independientemente o como parte de sistemas automatizados para la investigación sísmica y sismología, trabajos en tierra, en el mar, y en la parte inferior de la refracción de hielo, la reflexión y profundas sondas sísmicas (MOV, MPV, PES) de fuentes hechas por el hombre y sismología naturales, mediante el intercambio de ondas de terremotos (EULEX ), así como las investigaciones geotécnicas.

## 1.2 Especificaciones Técnicas

Las especificaciones del registrador se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1.

Características	Tipo de convertidor primario		
	BC-1313	MTSS-2003	CME-4211
<b>Características de los canales de medición</b>			
Dirección de los ejes de medición	Medición del eje Z ortogonal a la tierra y dirigidos desde la parte inferior a la tapa, y al eje X e Y - son paralelos a la base		
Rango nominal de la frecuencia de funcionamiento de la medición de los ejes X, Y, Z:	de 1 hasta 300 Hz	60 seg. – 50Hz	de 0,3 hasta 400 Hz
Límites de error relativo de medición de la medición de los ejes X, Y, Z, no más de: - En el rango de frecuencia de 0,3 Hz a 1 Hz - En el rango de frecuencia de 1 Hz a 100 Hz -En el rango de frecuencia de 100 Hz a 400 Hz	±10 %  ±4 %  ±10%	±10%	±10%
El valor máximo medido	30 mm/s <sup>2</sup>	30 mm/s	5 mm/s
El ruido integrado en el rango de frecuencia de funcionamiento, no mayor a	4·10 <sup>-5</sup> m/s <sup>2</sup>	100 nm/s	80 nm/s
El coeficiente relativo de la penetración transversal a 20 Hz de frecuencia, no mayor al	1 %		
Frecuencia de muestreo en cada canal	(50, 100, 250, 500, 1000, 2500) Hz		
<b>Control de la condición del convertidor primario</b>			
Sistema incorporado de excitación eléctrica de elementos sensibles (ejes X, Y, Z) con la ayuda de un actuador	Si	No	Eje Z
Control de la fuente de alimentación del convertidor primario	si		
<b>Régimen autónomo</b>			
Tiempo de funcionamiento en modo autónomo, no menos de	10 h		
Tiempo de carga de la batería incorporada hasta la descarga completa	18 h		
Tipo de batería	De plomo		
Memoria incorporada no volátil	32 Gb		
Tiempo de grabación en la tarjeta de memoria integrada a una frecuencia de muestreo de 500 Hz	Más de 1000 h		
<b>Parámetros de sincronización</b>			
Tipos de sincronización	GPS или PTP (IEEE1588)		
Precisión del generador	0,1 ppm		
<b>Características generales</b>			
Voltaje de suministro	9-18 V		
Consumo de energía	4 W		
Interfaz de transferencia de datos	Ethernet y USB 1.1 Full Speed		
Grado de protección contra el polvo y la humedad	IP68		

Tiempo de operación sin fallas	10 000 h
Vida media de servicio	10 años
Peso (sin control remoto), no más que	6,5 kg
Dimensiones totales (sin control remoto), no más de	Dámetro de la base: 170 mm altura: 250 mm
Rango de temperatura De operación	-20 ... +60 °C ( <i>versión autónoma</i> ) -40 ... +60 °C ( <i>versión fija</i> )
De almacenamiento	-35 ... +60 °C ( <i>versión autónoma</i> ) -40 ... +80 °C ( <i>versión fija</i> )



### 1.3 Composición

El Kit de entrega del equipo registrador se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2

Nombre	Denominación	Cantidad
Registrador ZET048-C*	ETMS.411126.001	1 pz.
Cable USB	-	1 pz.
Cable Ethernet	-	1 pz/
Antena GPS/GLONASS Trimble**	ETMS.0076.00.000	1 pz.
Fuente de alimentación 220V → 12V (para el modo autónomo) Fuente de alimentación 220V → 24V (para el modo estacionario)	-	1 pz.
Mando	ETMS.0075.00.000	1 pz.
Cable multifuncional ***		1 pz.
Toma del cable FQ24-19TK-10	-	1 pz.
Soportes para la fijación al suelo (para versión autónoma)		3 pzs.
Kit para instalación (para versión fija) que consta de: placas de montaje No. 1 y No. 2, juego de hardware, caja de conexión	-	1 kit.
CD con el programa ZETLAB	-	1 pz.
Manual de operación****	ETMS.411126.002 P☉	1 pz.
*- en versión fija el registrador se provee sin batería interna ** - en versión fija la antena se provee un cable de radiofrecuencia de 15m *** - se provee solo registradores en variante S (en versión fija) **** - se permite proveer 1 manual de operación para cada 10 unidades.		

Al solicitar la versión requerida del registrador, se debe usar la siguiente denominación para el pedido:

ZET048-C	VER	ISP
1	2	3

1 – Modelo del registrador

2 - Tipo del convertidor primario:

- VER.1 - BC-1313
- VER.2 - MTSS-2003
- VER.3 - CME4211

3 – Versión

- A – autónoma
- S - fija

Ejemplo de pedido del registrador en versión autónoma con el convertidor primario BC-1313:

ZET 048-C-VER.1-A.

## 1.4 Denominación del Registrador

El registrador es un geófono de tres componentes y un módulo de medición de 24 bits que proporciona una alta sensibilidad de adquisición sísmica de tres ejes y un convertidor analógico a digital independiente ADC.

En versión autónoma, el registrador está equipado con una batería incorporada, que le permite grabar señales registradas en una memoria de almacenamiento no volátil para su posterior análisis en una PC.

En versión fija, los datos del registrador se transmiten en tiempo real (a través del enlace de datos Ethernet) a la PC ubicada en la caja de control.



Vista general del registrador se muestra en la Fig. 1.

El registrador realiza mediciones utilizando tres elementos piezocerámicos sensibles. La dirección de los ejes se indica en la tapa del registrador.

Las asignaciones del estado de los indicadores ubicados en la tapa del registrador se indican en la Tabla 3.

Tabla 3.

Nombre del indicador	Color de la indicación	Estado de la indicación	Evento iniciado
«Batería»	Rojo	Encendido	Es preciso cargar el acumulador
	Verde	Encendido	La batería está cargada (el indicador se enciende solo cuando el registrador sísmico está apagado)
«Régimen»	Rojo	Encendido	Encendido del registrador
		Parpadea	Régimen de espera, o de descarga de los datos de la memoria de la computadora
	Verde	Encendido	El registrador está conectado a una PC o una Laptop, pero no hay intercambio de datos.
		Parpadea	Grabación en la carta de memoria o transmisión de datos en la computadora por el USB o por Ethernet
«Sincronización»	Azul	Parpadea	Sincronización del registrador mediante el GPS o PTP;
«Red»	Naranja	Parpadea con frecuencia 2 veces por segundo	El registrador está conectado a la computadora por la interfaz Ethernet
		Parpadea con una	El registrador está físicamente conectado

		frecuencia de 5 veces por segundo	por Ethernet pero la comunicación a la computadora o la Laptop no existe
«Sensor»	Rojo	Encendido	El elemento sensible está estropeado

Vista general del conector FQ24-19ZJ-S, en el cuerpo del registrador sísmico en la Fig. Fig. 1, y las asignaciones de los pines se muestran en la Tabla 4.




Fig. 1 Vista general del conector FQ24-19ZJ-S

Tabla 4.

Número de la conexión	Circuito	Denominación	Nota
1	RX+	Línea receptora de datos LAN	Línea para la conexión a Ethernet
2	RX-	Línea receptora de datos LAN	
3	TX+	Línea de transmisión de datos LAN	
4	TX-	Línea de transmisión de datos LAN	
5	USB_D+	Línea de recepción-transmisión de datos USB	Línea para la conexión USB
6	USB_D -	Línea de recepción-transmisión de datos USB	
17	USB_VDD	Alimentación externa de +5V del USB	
7	POW_IN	Alimentación externa 9-18 V	
8	GND	General	
9	-	Reserva	
10	-	Reserva	
11	GPS_ANT+	Para la conexión de la antena de GPS(línea de la señal)	Línea para la conexión del GPS
12	GPS_ANT-	Para la conexión del GPS (general)	
13	SW_ON	Включение/выключение регистратора	Para conectar/desconectar es preciso conectar el GND (al contacto 8)
14	-	Reserva	
15	-	Reserva	
16	-	Reserva	
18	REL+	Salida del «contacto seco»	Opción del «contacto seco »
19	REL-	Salida «contacto seco»	

El control de mando se utiliza para facilitar el ajuste y operación del registrador (tanto en versiones autónomas como fijas), y también cuando se opera con el registrador en una versión autónoma.

*Atención!* El grado de protección contra el polvo y humedad del control de mando no corresponde al IP68.

El control de mando se conecta a la conexión «Entrada/Salida» (Fig. 2).



Fig. 2 Vista del registrador con el control de mando conectado

Las conexiones del control de mando están designados para:

- conexión «USB» - para la conexión del registrador a la LapTop mediante la interfaz USB;
- conexión «Ethernet» - para la conexión del registrador a la LapTop mediante la red local de Ethernet;
- conexión «Antena GPS» - para conectar la antena externa GPS/GLONASS;
- conexión «Z/Y» - para la conexión de la alimentación externa.

Mediante la tecla «Alimentación» del control de mando se enciende/apaga el registrador.

## **2 Operación con el registrador**

### **2.1 Desembalaje**

El desembalaje se realiza sobre una superficie horizontal, estable, libre de objetos extraños. Realizar desembalaje del registrador en la siguiente secuencia:

- comprobar la integridad del registrador de acuerdo a la tabla 2, (ver punto 1.3);
- realizar la inspección visual del registrador, prestando especial atención a la ausencia de daños materiales y los contactos del conector de la «Entrada/Salida del registrador»; así como la ausencia de daños en las conexiones del control de mando.

***Рекомендация:** Si se tiene un lugar de almacenamiento, se recomienda guardar el embalaje. Si es necesario trasladar el registrador del local en donde se ha realizado la instalación, realizar el embalaje del registrador en su empaque original para reducir la probabilidad de daños durante su traslado.*

### **2.2 Instalación del registrador**

#### **2.2.1 Instalación del registrador de versión autónoma**

La instalación de un registrador autónomo se realiza en una superficie dura (metal, hormigón, etc.) se realiza en un soporte ajustable dispuesto regularmente bajo la base del registrador en la siguiente secuencia:

- Instalar el registrador en el lugar preestablecido orientando el eje de medición “X” en la dirección recomendada ( generalmente se utiliza la dirección al norte);
- Regular con ayuda de las patas de apoyo la posición horizontal del registrador, la comprobación de esta posición se puede hacer utilizando como referencia el indicador de burbuja situado en la parte superior del registrador;

La instalación del registrador autónomo sobre la superficie (en el suelo) se realiza con ayuda de los apoyos para asentarlos en el suelo, para lo que se precisa:

- Regular las patas de la base del registrador;
- Colocar la base del registrador sobre los soportes para su adherimiento al suelo;
- Instalar el registrador en el lugar elegido orientado de acuerdo al eje “X” en la dirección recomendada ( generalmente se utiliza la dirección al norte);
- Presionar sobre el registrador de tal manera que los soportes sobre el suelo se inserten en el por lo menos en dos tercios de su longitud, si fuera necesario, ejercer una fuerza un tanto mayor en la dirección adecuada para que pueda situarse correctamente teniendo en cuenta el indicador de burbuja de la parte superior del registrador.

#### **2.2.2 Instalación del registrador fija**

Para la instalación del registrador en versión fija se requiere:

- Regular las patas de la base del registrador;

- Colocar la barra de montaje № 1 con tuercas M8 (del kit proporcionado con el equipo) en la base del registrador;

**Recomendación:** Las medidas de la base de montaje № 1 están indicadas en el apéndice A.

- Con la ayuda de los pernos de anclaje de sujeción M8 posicionar la barra de montaje № 1 con el registrador adherido (teniendo en cuenta la dirección del eje X del registrador) sobre la superficie de cemento en el lugar elegido para la medición de la actividad sísmica (por ejemplo: la parte superior de los orificios preparados, la superficie de la base, etc.);
- Encender la conexión “Entrada/Salida” a la caja de conexión (del kit proporcionado con el equipo);
- Colocar el cable de conexión ( no se proporciona con el kit del equipo) a la conexión “Unum”, “GND”, “Tx+”, “Rx+”y “Rx-“de la caja de conexión.

**Recomendación:** El cable de conexión debe de proporcionar energía al registrador (24V, 10Vm) por los circuitos “Unum”y “GND” así como a la conexión por vía Ethernet al registrador por dos pares trenzados (con una resistencia de 120 Om).

## 2.3 Instalación del programa ZETLAB en la LapTop

Para la instalación del programa ZETLAB en la laptop es preciso hacer lo siguiente:

- Colocar el disco (CD) con el programa ZETLAB (del kit del equipo) en la LapTop;
- Iniciar el archivo de instalación del programa “ZETLAB.msi” y siguiendo las instrucciones respectivas instalarlo en la LapTop.

**Recomendación:** para un correcto funcionamiento del programa ZETLAB es preciso contar con lo siguiente:

- procesador de doble núcleo o superior;
- velocidad del procesador, por lo menos 1,6 Ghz;
- memoria operativa – no menor a 2 Gb;
- espacio libre en el disco duro – no menor a 20 Gb;
- cámara de video 3D – con acelerador gráfico, compatible con OpenGL, DirectX, con no menos de 128 Mb de memoria;
- resolución de pantalla no menor a 1280 X 1024;
- ratón incorporado u otro dispositivo similar;
- teclado estándar o dispositivo similar;
- CD-ROM para la instalación del programa;
- Compatible con la versión OS:
  - ✓ Microsoft® Windows® XP con un paquete de actualización no menor a SP3 (no es compatible desde el 11.07.2014)
  - ✓ Microsoft® Windows® Vista con un paquete de actualización SP1 (no es compatible desde el 11.07.2014)
  - ✓ Microsoft® Windows® 7 32/64 con un paquete de actualización SP1.
  - ✓ Microsoft® Windows® 8 32/64.
  - ✓ Microsoft® Windows® 8.1 32/64.
  - ✓ Microsoft® Windows® 10 32/64.

## 2.4 Conexión del registrador a la LapTop por la interfaz USB.

La conexión del registrador a la LapTop mediante la interface USB se realiza de la siguiente manera:

- Establecer la conexión mediante la “Entrada/Salida” en el panel superior del registrador (la conexión 2PM24) del control de mando ( incluido en el kit proporcionado con el registrador);

**Atención:** conecte y desconecte el control de mando al conector "Entrada / Salida" del registrador, debe realizarse cuando el cable USB y el cable de alimentación estén desconectados de control de mando.

- Desconectar la alimentación del registrador ( en el caso de estar encendida) presionando en la tecla “Alimentación” del control de mando;
- Conectar (con ayuda del cable USB) a la conexión “USB” del control de mando a cualquier puerto USB de la LapTop que tenga ya instalada con anterioridad el programa ZETLAB;

**Atención:** En los casos en que se encienda un registrador en versión fija o con el fin de evitar la descarga del acumulador de un registrador de versión autónoma ( en el proceso de operación con el registrador mediante la interface USB) es preciso conectar la conexión de “ 9-18V” de la fuente de alimentación del mando de control (proporcionado en el kit del registrador) después de lo cual conectar la fuente de alimentación a la red de 220V 50Hz.

- Conectar la LapTop, esperar hasta que se cargue el sistema operativo de la computadora, iniciar el programa ZETLAB, activando el enlace del programa (de la mesa de trabajo del monitor) luego de lo cual en el panel ZETLAB del menú “Service” escoger la función “Time ZETServer” (Figura 4).




Fig. 4

- Presionar la tecla “Alimentación” en el control de mando, cerciorarse de que el indicador de “Regimen” en el panel superior del registrador ha empezado a parpadear en color “verde”.
- Verificar que en la ventana del programa “Time ZETServer” (Fig.5) ha aparecido la información sobre el encendido del registrador ( se visualizan los canales de medición y se ha iniciado una continua y sincronizada variación del tiempo en los canales).






Fig. 3

## 2.5 Configuración de la dirección IP del registrador

La configuración de la dirección IP del registrador se realiza mediante la interface USB en la siguiente secuencia:

- Accionar de acuerdo al punto 2.4;
- En el panel del programa ZETLAB en el menú “SERVICE” elegir la función “Administrador de dispositivos” con ayuda del cual se puede establecer la dirección IP en el registrador (por ejemplo: IP 192.1.68.0.12 mascara 255.255.255.0, la dirección IP de la carta de la red de la laptop por medio de la cual se realizará el registro debe de encontrarse en una subred, por ejemplo: 192.168.01 mascara 255.255.255.0);
- Apagar el registrador presionando la tecla de “Alimentación” en el control de mando

## 2.6 Conexión del registrador a una LapTop por medio de Ethernet

La conexión del registrador a la laptop por la interface Ethernet se lleva a cabo en la secuencia siguiente:

- Desconectar el cable USB de la computadora y del control de mando.

**Atención!** En el registrador la interface USB se ha determinado como para utilizarla con mayor prioridad en comparativa con el uso de la interface Ethernet, por ello, para iniciar la operación con el registrador por medio del Ethernet, en el momento de conectar la alimentación del registrador, el cable USB debe de desconectarse del control de mando.

- Desconectar (si estuvo conectado) el cable USB del computador y el control de mando.
- Conectar el cable de Ethernet al puerto de la red local de la laptop con la conexión “Ethernet” del control de mando.
- Encender el registrador, presionando la tecla “Alimentación” en el control de mando y cerciorarse que el indicador de “Regimen” en el panel superior del registrador se ha encendido con luz “roja”.
- En el menú “PROGRAMA DE REDES” del panel de ZETLAB elegir “Conexión del equipo por Ethernet” (Figura 6).




Fig. 4

- Colocar en el campo “1” del programa “Conexión del equipo por Ethernet” la dirección IP del registrador, la cual fue elegida con ayuda del “Administrador de dispositivos” al conectarlos por la interface USB.
- En la ventana de la función “Conexión del equipo por Ethernet” pulsar el panel “Activar” y cerciorarse de que en un lapso de 30 segundos se haga efectiva la conexión con el registrador (figura 7).




Fig. 5

- Cerciorarse de que el indicador “Regimen” en el panel superior del registrador ha empezado a encenderse en “verde”, el indicador de la “Red” – en color “amarillo”.
- En el panel del programa ZETLAB en “Service” elegir la función “Time ZETServer” y cerciorarse de que en la ventana “Time ZETServer” aparece la información sobre la conexión del registrador ( se visualizan los canales de medición y se ha iniciado una continua y sincronizada variación del tiempo en los canales).

## 2.7 Ajuste de la sensibilidad de los canales de medición del registrador

El ajuste de la sensibilidad del registrador se lleva a cabo mediante la interface USB en la siguiente secuencia:

- Accionar de acuerdo al punto 2.4;
- Ingresar al programa ZETLAB → panel “Service” → recuadro “Administrador de dispositivos” → recuadro “Características de los canales”;
- Establecer las magnitudes de los coeficientes de la sensibilidad de los canales del eje X, Y y Z en correspondencia con los determinados en el manual del usuario, en el canal de “Control de la alimentación”, sensibilidad de 0,001 mV.
- La secuencia de los canales: al 1er. canal le corresponde el eje X, al 2º, el eje Y, al 3º el eje Z, el 4º es el control de la alimentación.

***ATENCIÓN!** El ajuste de la sensibilidad de los canales se almacena en la laptop, si se conecta al registrador a otra laptop, será preciso ajustar la sensibilidad nuevamente.*

## 2.8 Sincronización de acuerdo al PTP

La sincronización de dos o tres registradores de acuerdo al PTP se realiza de acuerdo con las indicaciones en el programa ZETLAB, el cual está situado en el panel

“Service” → “Administrador de dispositivos” → “Característica” → “Información”.

En estas indicaciones elegir “Service” → “Administrador de dispositivos” → “Características del dispositivo ZET” → “Sincronización”.

## **2.9 Condiciones de funcionamiento de la batería incorporada (versión autónoma)**

En el registrador en versión autónoma se utiliza una batería de plomo – ácido. El acumulador posee una construcción totalmente hermética con un sistema de recombinación de gases.

Rango de temperatura de almacenamiento: -35 hasta los +60.

Rango de temperatura de operación: -20 hasta los +60.

Tiempo de vida útil de la batería: 5 años.

***ATENCIÓN!*** Para la extensión de la vida útil de la batería al estar el registrador almacenado por un largo tiempo, es preciso cargar la batería por lo menos 1 vez cada seis meses.

***ATENCIÓN!*** La carga de la batería es preciso llevarla a cabo solo a temperaturas positivas.

***ATENCIÓN!*** La operación con la batería se permite llevarla a cabo a temperaturas negativas aunque esto podría causar la reducción del tiempo de operación autónoma.

*La carga de la batería incorporada se lleva a cabo de la siguiente manera:*

- Conectar el control de mando al registrador
- Conectar a la entrada de “ 9 – 18 V” de la fuente de alimentación del control de mando (incluido en el kit del equipo registrador) luego de lo cual es preciso conectar la fuente de alimentación a la red de 220V 50Hz;
- Al culminar con la recarga completa (12 horas) desconectar la fuente de alimentación de la red y del control de mando, luego de lo cual se debe desconectar el control de mando del registrador.

## 2.10 Ajuste de los parámetros de registro autónomo

El menú «SERVICE», del panel ZETLAB, elegir la función «Administrador de dispositivos» (Fig. 2.6).




Fig. 2.6 Ventana Administrador de dispositivos

Hacer doble clic en la ID del registrador en la ventana "Administrador de dispositivos" para activar la ventana "Propiedades", en la que seleccione la pestaña "Registrador autónomo" (Fig. 2.7).




Fig. 2.7 La pestaña de la ventana de las características del registrador autónomo

Es necesario asegurarse de que haya espacio libre en la memoria flash. La cantidad de memoria, el número de memoria libre y usada se muestran en la línea correspondiente "Estado de la memoria flash". Si no hay suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria para la grabación, debe borrar la memoria con los botones "Formatear" o "Eliminar".

*Nota: la duración mínima permitida del registro autónomo es de 10 segundos, la duración máxima permitida del registro autónomo está determinada por la cantidad de memoria no volátil disponible*

*¡Atención! De manera oportuna, elimine los archivos de la memoria no volátil (SD) del registrador para garantizar un tiempo de registro autónomo suficiente.*

*Nota: para cada sesión de grabación autónoma, las señales se registran en archivos con un tamaño no superior a los 128 MB, mientras que la cantidad de archivos creados durante un registro autónomo de los archivos se determina por la duración del registro autónomo, así como la frecuencia de la conversión de analógico a digital ADC y la cantidad de canales registrados simultáneamente.*

## 2.11 Copia de las señales registradas de la memoria del registrador a la memoria de la computadora

Para guardar las señales grabadas en la memoria de la computadora, el programa ZETLAB usa dos directorios: un directorio para almacenar señales y un directorio para almacenar señales comprimidas.

Para ajustar las rutas de configuración en los directorios, en el "Panel de control ZETLAB" se debe activar el icono ZETLAB y en la ventana abierta "Menú principal del panel de control" (Fig. 2.8) activar el panel "Rutas de configuración de usuario".




Fig. 2.8 Меню principal del panel de control



En la ventana abierta «Ajuste de la dirección de la configuración» (Fig. 2.9) para cada directorio determinado en forma consecutiva activar el panel «...», en la forma correspondiente del registro de datos (señales, señales comprimidas) y en la ventana abierta «Elección del directorio» iniciar la dirección de la configuración, luego de lo cual se debe activar «Utilizar».




Fig. 2.9 Ventana «Ajuste de la dirección de la configuración»

Al conectar la alimentación del registrador, conectado a la computadora con el programa ZETLAB de forma automática se activa la ventana del programa de almacenamiento y conversión de archivos (Fig. 2.10) de la memoria interna del registrador en la memoria de la computadora.




Fig. 2.10 Ventana «Elección de archivos para su conversión»

En el caso de activar «Desechar» en la ventana «Elección de archivos para su conversión» (Fig. 2.10), la ventana correspondiente se cerrará. Al volverse a abrir el programa copia y conversión de archivos, se puede abrir al activar o desactivar la alimentación del registrador de la manera que se indica más abajo.

En el menú «SERVICE», del panel del programa ZETLAB, elegir «Administrador de dispositivos» (Fig. 2.6).

Al presionar dos veces en la ventana del registrador «Administrador de dispositivos», activar la ventana «Propiedades», en donde se debe elegir «Registrador autónomo» (FigFig. 2.7) в en el cual se debe activar «Copiar», luego de lo cual se abre la ventana после чего откроется окно программы «Elección de los archivos para su conversión» (FigFig. 2.10).

Elija el rango de tiempo necesario y active «Aplicar», se iniciará el almacenamiento y conversión de archivos en el directorio de la computadora, denominación para el almacenamiento de señales y compresión de señales (FigFig. 2.9).

**Atención!** Si se cortara el proceso de copiado y conversión de archivos puede ocurrir que sea preciso volver a reiniciar la computadora y el registrador.

**Nota:** Al completar la copia y conversión de archivos, se irá al programa По завершению копирования и конвертации файлов будет предложено перейти к программе «Visualización de la historia de datos» (ver programa ZETLAB. Manual del usuario).

## 2.12 Función «Guardar y ver los eventos especificados»


La función "Guardar y ver los eventos especificados" está diseñada para almacenar la marca del tiempo del evento en un archivo registrado por separado, con la posibilidad posterior de ver el evento en el programa "ZETTrends".

En el control de mando del registrador se encuentra el conector «Z/Y», los contactos "3" y "4" dan el comando al registrador para la grabación de las señales. El cierre de los contactos del conector se efectúa por medio del impacto de un martillo sobre un disco metálico.

Para cerrar los contactos del conector «Z/Y», debe prepararse un cable de conexión. En el lado del cable conectado al registrador se coloca el conector FQ14-4TJ-7, los dos extremos restantes del cable se conectan a la parte de impacto del martillo y el disco metálico.

En la Fig. 2.11 se muestran la denominación de los contactos de la conexión contactos «Z/Y».

Contacto «Z/Y», del control de mando



Contacto FQ14-4TJ-7 de la conexión del cable



Número de contacto	Denominación de los pines del conector
1	No utilizado
2	No utilizado
3	Se conecta a la superficie de impacto del martillo
4	Se conecta a un disco metálico

Fig. 2.11 Denominación de los pines del conector

*Nota:* no existen requisitos especiales para el tipo y la longitud del cable y este se seleccionará por el usuario de forma independiente.

Para ver los eventos especificados, es necesario copiar las señales grabadas del registrador en la computadora de las grabadoras (ver. el puntop 2.11), donde luego de finalizar la transformación de datos, se abre la ventana del programa «ZETTrends». El espacio de trabajo «Registro de eventos» muestra una lista de eventos guardados. Para ver en la gráfica, los eventos disponibles, en las líneas hay una palabra «EVENT» (Fig. 2.12).

Время	Событие	Важность
07-07-2016 14:51:18	ZETO48C_2178: Registration stopped at S0010.DAT	
07-07-2016 14:51:18	ZETO48C_2178: Power button off	
07-07-2016 14:51:14	<u>ZETO48C_2178: EVENT 2016-07-07 11:51:14.056186 (UTC)</u>	
07-07-2016 14:51:09	<u>ZETO48C_2178: EVENT 2016-07-07 11:51:09.317386 (UTC)</u>	
07-07-2016 14:51:04	<u>ZETO48C_2178: EVENT 2016-07-07 11:51:04.398986 (UTC)</u>	
07-07-2016 14:50:59	ZETO48C_2178: Excelent data quality	
07-07-2016 14:50:56	ZETO48C_2178: Writing to S0010.DAT	

Fig. 2.12 Lista de eventos disponibles visualizados en la gráfica

Para mostrar un evento específico en el gráfico, según el tiempo, haga doble clic en el botón izquierdo del ratón y hacer clic sobre la línea correspondiente. En el programa "ZETTrends" en la gráfica, el evento guardado se mostrará durante un período de dos minutos (Fig. 2.13).




Fig. 2.13 Visualización de evento guardado

### 2.13 Procedimiento para operar con el registrador autónomo

Antes de comenzar a operar con el registrador autónomo, asegúrese de que la batería incorporada esté cargada.

Si fuera necesario, cargue la batería incorporada (consulte el punto 2.9).

*Nota:* Con la batería recargable incorporada totalmente cargada, se asegura al menos 24 horas de funcionamiento del registrador, siempre que se use a una temperatura de por lo menos 10°C.

- conecte el registrador a través de la interfaz USB (ver sección 2.4);
- configure los parámetros para realizar la grabación autónoma en la pestaña « Registrador autónomo» (ver sección 2.10).
- apague el registrador presionando el botón de «Encendido» en el dispositivo de sincronización y luego desconecte el cable USB y el mando de control del registrador.
- posicione el registrador en el lugar donde se llevará a cabo la grabación de las señales sísmicas (ver. sección 2.2.1).
- conecte el control de mando al conector de «Entrada/Salida» y conecte la antena del GPS al control de mando si fuera necesario registrar las señales de tiempo exacto.
- Encienda el registrador presionando el botón de «Encendido» del control de mando y registre las señales sísmicas durante el tiempo requerido y luego apague el registrador presionando el botón de «Encendido».
- copie las señales grabadas de la memoria del registrador a la computadora (ver. sección 2.11).
- vea y analice las señales grabadas utilizando el software ZETLAB.

## **2.14 Procedimiento para operar con un registrador fijo**

El registrador fijo se utiliza para operar en un sistema de monitoreo automatizado tales como: sistemas de monitoreo sísmico, sistemas de monitoreo para estructuras de ingeniería y similares.

La instalación del registrador fijo implica su conexión como parte del sistema de monitoreo automatizado, para garantizar la transferencia de datos al servidor y a la estación de trabajo del sistema. La configuración del servidor, de la estación de trabajo y del registrador para que funcione en conjunto con el sistema de monitoreo automatizado se realiza según el documento "Guía del administrador" del paquete de documentación del sistema de monitoreo automatizado.

El procedimiento para operar con el registrador conectado a la red de monitoreo automatizado se describe en el documento "Guía del administrador" del paquete de documentación suministrado con el sistema de monitoreo automatizado.

## **2.15 Control eléctrico del registrador ZET 048-C VER.1**

Al realizar el control eléctrico, se verifican los niveles de sensibilidad de los elementos piezocerámicos en cada eje de medición, así como el nivel de potencia.

El control eléctrico del registrador se lleva a cabo en la siguiente secuencia.

Conecte el registrador a la LapTop a través del interfaz USB o Ethernet usando el control de mando y el cable de interfaz correspondiente.

*Nota – cuando el registrador está instalado de manera permanente, se permite realizar la supervisión eléctrica desde una LapTop en la estación de trabajo mediante un canal de comunicación fijado al registrador.*

Encienda la LapTop (o la PC de la estación de trabajo) y del registrador.

Es preciso esperar por lo menos 2 minutos para que el registrador se estabilice y llegue a su condición de operación.

En el programa ZETLAB en el panel "DISPLAY", seleccione el programa "Osciloscopio multicanal" y configure el osciloscopio para las tres ventanas de visualización de señales, mientras selecciona los canales X, Y, Z - los canales de medición del registrador.

En el panel "MEDICION", seleccione el programa "Voltímetro de CA" abriendo las tres ventanas configurándolas para mostrar los valores en los canales X, Y, Z configurando los parámetros "VCM" y "Ultra-lento" en las ventanas del programa "Voltímetro de CA".

En el panel "MEDICIONA" seleccione el programa "Voltímetro de CC" y configure la ventana para mostrar los valores en el canal P del registrador (canal de control de potencia).

Ejecute «Generador de señales» desde el panel «GENERADORES».

Establezca los parámetros de la señal sinusoidal: amplitud 0.25V, frecuencia 10 Hz. Encienda el generador activando los botones: «Agregar» и «Habilitar».

Observe las señales grabadas de forma sinusoidal con la función «Osciloscopio multicanal» a través de los canales X, Y y Z.

Asegúrese de que en la ventana «Voltímetro de CA» en los canales registrados X, Y y Z, los valores de las señales estén en el rango de (0,45...0,55) m/s<sup>2</sup>.

Asegúrese de que en la ventana «Voltímetro de CC» los valores registrados del nivel de control de potencia en el canal P estén en el rango de 2000 a 3500 mV.

Detenga las funciones «Generador de señales», «Voltímetro de CA» «Voltímetro de CC» y «Oscilógrafo multicanal» cerrando sus ventanas.

### **2.16 Control eléctrico de la grabadora ZET 048-C VER.2.**

Cuando se realiza el control eléctrico, se comprueba el nivel de potencia.

El control eléctrico del registrador se lleva a cabo en la siguiente secuencia.

Conecte el registrador a la LapTop a través de las interfaces USB o Ethernet usando el mando de control y el cable de la interfaz correspondiente.

*Nota – cuando el registrador está instalado de manera fija o permanente, es posible realizar una supervisión eléctrica desde la Lap Top mediante un canal fijo al registrador.*

Encienda la alimentación de la Lap Top (o a la PC) y el registrador.

Espere al menos dos minutos para que el registrador entre en modo operativo.

En el programa ZETLAB en el panel «MEDICIONES», seleccione el programa «Voltímetro de CC» y configure la ventana para visualizar los valores en el canal P del registrador (canal de control de potencia).

Asegúrese de que la ventana «Voltímetro CC» los valores registrados del nivel de potencia en el canal P estén en el rango de 2000...3500 mV.

Detenga la función «Voltímetro CC» cerrando la ventana.

### **2.17 Control eléctrico del registrador ZET 048-C VER.3.**

Al realizar el control eléctrico, se verifican los niveles de sensibilidad del elemento a lo largo del eje Z de medición, así como el nivel de potencia..

El control eléctrico de la grabadora se lleva a cabo en la siguiente secuencia.

Conecte el registrador a la Lap Top a través de las interfaces USB o Ethernet usando el mando de control y el cable de la interfaz correspondiente.

*Nota* – cuando el registrador está instalado de manera fija o permanente, se puede realizar una supervisión eléctrica desde la Lap Top mediante un canal de comunicación fijo al registrador.

Encienda la LapTop (o la PC de la estación de trabajo) y del registrador.

Espere al menos dos minutos para que el registrador entre en modo operativo.

En el programa ZETLAB en el panel «VISUALIZACION» seleccione la función «Osciloscopio multicanal» y configure el osciloscopio en una ventana para visualizar las señales, mientras que en la ventana seleccione Z para visualizar el canal de medición.

En el panel de «MEDICION» seleccionar la función «Voltímetro de CA» abriendo la ventana y ajustándola para mostrar los valores en el canal Z ajustando los parámetros en «Voltímetro de CA» «VCM» и «Ultra-lento».

En el panel «MEDICION» seleccione la función «Voltímetro de CC» y configure la ventana para mostrar los valores en el canal P de la grabadora (canal de control de potencia).

Ejecute la función del «Generador de señales» desde el panel Запустить из панели «GENERADORES»

Establezca los parámetros de la señal sinusoidal: amplitud 0,25 V, frecuencia 10 Hz.

Encienda el generador activando los botones «Agregar» y «Habilitar».

Observe en el canal Z en «Osciloscopio multicanal» las señales grabadas de una forma sinusoidal.

Asegúrese de que en la ventana «Voltímetro de CA» de las señales registradas en el canal Z estén en el rango de  $(90 \cdot 10^{-6} \dots 110 \cdot 10^{-6})$  m/s.

Asegúrese de que en la ventana «Voltímetro de CC» los valores registrados del nivel de control de potencia en el canal P estén en el rango de 2000...3500 mV.

Detenga la función «Generador de señales», «Voltímetro de CA» «Voltímetro de CC» y «Oscilógrafo multicanal» cerrando sus correspondientes ventanas.

## **2.18 Comprobación de la sincronización por satélites**

En el caso de un registrador autónomo, conecte la antena del GPS al mando de control. En el caso de una versión fija del registrador, conecte la antena del GPS al registrador usando un cable y una caja de conexión.

*Nota:* la antena del GPS debe ubicarse en un lugar abierta en la línea de visión de una parte significativa a cielo abierto.

Conecte el registrador a la Lap Top a través de interfaces USB o Ethernet usando el mando del control y el cables de interfaz correspondiente.



*Примечание – при стационарной установке регистратора проведение проверки синхронизации по спутникам допускается с ПК АРМ при использовании стационарного канала связи с регистратором.*

Включить питание ПЭВМ (либо ПК АРМ) и регистратора.

Выждать не менее двух минут для выхода регистратора в рабочий режим.

Запустить из панели «АВТОМАТИЗАЦИЯ» выбрать вкладку «Синхронизация».

Выждать время (не более 10 минут) необходимое для захвата спутников.

Убедиться, что в окне «Синхронизации» отображается список не менее чем из трех спутников. При этом для каждого из спутников должны отображаться уровни сигналов не менее 20 дБ, по которым они регистрируются.

### **3 Возможные неисправности и способы их устранения**

При копировании данных по интерфейсу USB возникают ошибки

Убедитесь в том, что произведено прямое подключение по интерфейсу USB между ПЭВМ и регистратором (без использования промежуточных USB устройств таких как HUB и т.п.). При копировании данных рекомендуется использовать подключение по интерфейсу Ethernet (см. раздел 2.6).

Не подключается по интерфейсу Ethernet.

Выбор интерфейса, по которому будет работать регистратор выбирается на момент его включения. При подключении сразу USB и Ethernet, USB имеет больший приоритет.

Если очередность включения правильная, то через некоторое время должен начать мигать (с частотой 5 Гц) индикатор «Сеть» - это означает, что регистратор физически подключен к сети «Ethernet».

Ещё раз убедитесь, что регистратор и ПЭВМ находятся в одной подсети (см. раздел 2.5).

#### **4 Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание регистратора автономного исполнения следует проводить не реже двух раз в год при этом следует произвести зарядку встроенного аккумулятора согласно разделу 2.9.

## 5 Правила хранения и транспортирования

Рекомендуемые условия хранения регистратора в комплекте упаковки в отапливаемом помещении при температуре от 5 до 40 °С и влажности воздуха до 80 % согласно ГОСТ 22261. Предельно допустимые условия хранения приведены в разделе 1.2.

В помещении, где хранится регистратор, не должно быть паров кислот, щелочей или других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию.

При погрузке и разгрузке упаковок с регистраторами должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

Размещение и крепление упаковки с регистратором в транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое ее положение и не допускать перемещения во время транспортирования.

Размещение упакованных регистраторов - не более чем в два ряда.

Климатические условия транспортирования:

- температура окружающей среды от минус 35 до плюс 60 °С;
- относительная влажность до 98 % при температуре плюс 25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

При транспортировании должна быть обеспечена защита упаковки с регистратором от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения.

Регистратор в упаковке может транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ 21552-84:

- автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км со скоростью не более 60 км/ч по шоссейным дорогам с твердым покрытием и до 500 км со скоростью до 20 км/ч по грунтовым дорогам;
- железнодорожным транспортом на расстояние до 10000 км со скоростью в соответствии с нормами Министерства путей сообщения, при расположении регистратора в любой части состава;
- воздушным транспортом на любое расстояние с любой скоростью в герметичном отсеке.

## Приложение А

### Стационарный монтаж сейсморегастраторов ZET048-C

Сейсморегастраторы ZET 048-C устанавливаются на жесткую поверхность и крепятся при помощи пластин.

Пластины подбираются согласно принципу, указанному ниже.

Комплектование сейсморегастраторов ZET048-C для различных вариантов крепления				
Вид материала на который производится установка	На горизонтальной поверхности			На вертикальной поверхности
	стационарное крепление без регулировки	стационарное крепление с регулировкой по азимуту и горизонту	быстросъемное крепление без регулировки	стационарное крепление с регулировкой по азимуту и горизонту
Металл	Пластина 1	Пластина 1 Пластина 2 Магнитные опоры	Пластина 2 Магнитные опоры	Пластина 1 Кронштейн
Бетон	Пластина 1	Пластина 1 Пластина 2 Магнитные опоры	Пластина 1 Пластина 2 Магнитные опоры	Пластина 1 Кронштейн


Графическое представление элементов крепления			
Пластина 1	Пластина 2	Кронштейн	Магнитная опора

При креплении на горизонтальную поверхность следует использовать деталь "Пластина 1".

"Пластину 2" следует использовать для случаев, когда при креплении на горизонтальную плоскость требуется регулировка - поворот сейсморегастратора по азимуту (на 360 градусов) и углу места (в пределах +/- 3 градуса).

Для крепления на вертикальную поверхность совместно с деталью "Пластина 1" следует использовать деталь "Кронштейн" (швеллер размерами не менее 12П с приваренной к нему пластиной толщиной не менее 6 мм, не входит в комплект поставки).

# Присоединительные размеры монтажной пластина 1



## Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					