

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА ZET 7076

ZET 7076

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭТМС.421425.001-076 РЭ

ООО «ЭТМС»

Оглавление

1	Назначение и технические характеристики	3
1.1.	Назначение преобразователей интерфейса.....	3
1.2.	Условия эксплуатации	3
1.3.	Технические характеристики	4
2	Внешний вид и назначение разъемов	5
2.1.	Внешний вид преобразователя интерфейса.....	5
2.2.	Назначение разъемов преобразователя интерфейса	6
2.3.	Схема подключения при построении измерительной цепи	9
3	Подготовка к конфигурированию	10
3.1.	Подключение преобразователей интерфейса	10
3.2.	Пример настройки адреса Ethernet порта компьютера для прямого подключения к преобразователю интерфейсов ZET 7076	10
3.3.	Программа «Диспетчер устройств».....	14
3.4.	Программа «MGate Manager»	17
4	Конфигурирование преобразователей интерфейса	19
4.1.	Назначение и состав вкладок для настройки преобразователей интерфейса	19
4.1.1.	Вкладка « <i>Mode</i> »	19
4.1.2.	Вкладка « <i>Network</i> »	20
4.1.3.	Вкладка « <i>Serial</i> »	21
4.1.4.	Вкладка « <i>Slave ID Map</i> »	23
4.1.5.	Вкладка « <i>Modbus</i> ».....	24
4.1.6.	Вкладка « <i>Accessible IP</i> ».....	25
4.1.7.	Вкладка « <i>SNMP</i> »	26
4.1.8.	Вкладка « <i>Miscellaneous</i> »	27

1 Назначение и технические характеристики

1.1. Назначение преобразователей интерфейса

Преобразователи интерфейса ZET 7076 предназначены для подключения измерительных сетей на базе цифровых датчиков с интерфейсом RS-485 к компьютеру по сети Ethernet. Пропускная способность сетей Ethernet позволяет без задержек исполнять команды и передавать большие объемы данных.

В пакете ZETLAB имеются драйвера для модулей ZET 7076. Сервер данных ZETLAB автоматически определяет наличие устройств на линии RS-485, считывает название измерительного канала, единицу измерения, верхний и нижний диапазон допустимых значений параметров и в непрерывном режиме обрабатывает данные измерительного канала и формирует непрерывный синхронизированный поток в среде ZETLAB.

Сервер данных ZETLAB сканирует линию по всем доступным адресам и в случае появления нового устройства динамически подключает новый канал в систему. При обнаружении нового устройства ZET 7076 сервер данных ZETLAB также подключает все каналы на ходу. Таким образом линию можно обслуживать не прерывая процесс работы по другим каналам, т.е. система допускает «горячую» замену элементов.

1.2. Условия эксплуатации

Преобразователи интерфейса ZET 7076 в зависимости от назначения и места эксплуатации имеют два варианта исполнения:

1. Лабораторное исполнение – применяется при возможности использовать цифровые датчики в мягких условиях эксплуатации.

2. Промышленное исполнение – цифровые датчики предназначены для эксплуатации в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Условия эксплуатации цифровых датчиков представлены в Табл. 1.1.

Табл. 1.1 Условия эксплуатации ZET 7076

Параметр	Лабораторное исполнение	Промышленное исполнение
Температура окружающего воздуха, °С	5...40	-40...80
Относительная влажность воздуха, %	Не более 90 ¹	Не более 98 ²
Атмосферное давление, мм. рт. ст.	630-800	495-800

¹ при температуре воздуха 25 °С без конденсации влаги.

² при температуре воздуха 35 °С.

1.3. Технические характеристики

Основные технические характеристики преобразователя интерфейса ZET 7076 представлены в Табл. 1.2.

Табл. 1.2 Технические характеристики ZET 7076

Параметр	Значение
Преобразователь интерфейса	RS-485 ↔ Ethernet
Интерфейс подключения к цифровым датчикам	RS-485
Интерфейс подключения к ПК	Ethernet 100 Мбит/с
Максимальное количество одновременно подключаемых датчиков	20
Скорость обмена данными, бит/с	4800
	9600
	14400
	19200
	38400
	57600
	115200
Диапазон напряжения питания, В	12...48
Потребляемая мощность, Вт	2,5
Питание подключаемых цифровых датчиков	Внешнее

2 Внешний вид и назначение разъемов

2.1. Внешний вид преобразователя интерфейса

На Рис. 2.1 представлен внешний вид преобразователя интерфейса ZET 7076, выполненного в лабораторном исполнении. Внутри преобразователя, на нижней грани, расположен магнит, что позволяет, при необходимости, установить датчик на металлической поверхности в удобном для пользователя положении.



Рис. 2.1 Внешний вид преобразователя интерфейса в лабораторном исполнении

На Рис. 2.2 представлен внешний вид преобразователя интерфейса ZET 7076, выполненного в промышленном исполнении.



Рис. 2.2 Внешний вид преобразователя интерфейса в промышленном исполнении

2.2. Назначение разъемов преобразователя интерфейса

На верхней панели преобразователя интерфейса ZET 7076 нанесена маркировка разъемов, предназначенных для подключения преобразователя к компьютеру, источнику питания и цифровым датчикам (Рис. 2.3).



Рис. 2.3 Маркировка разъемов

В Табл. 2.1 приведено назначение разъемов преобразователя интерфейса ZET 7076.

Табл. 2.1 Назначение разъемов преобразователя интерфейса ZET 7076

Тип разъема	Маркировка	Назначение
Концентрический штекер	12-48 VDC	Подключение преобразователя интерфейса к источнику питания.
RJ-45 (8 контактов)	10/100M Ethernet	Порт RJ-45 10/100 Мбит/с. Подключение преобразователя интерфейса к компьютеру.
DB9 «папа»	Port 1 RS-232/422/485	Последовательный порт. Подключение цифровых датчиков к преобразователю интерфейса.
Кнопка	RESET	Кнопка Reset используется для сброса устройства к настройкам по умолчанию. С помощью острого предмета, например, скрепки, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение пяти секунд. Отпустите кнопку сброса, когда индикатор Ready перестанет мигать. Внимание! После сброса ZET 7076 к заводским настройкам следует повторно выполнить конфигурирование оборудования, согласно разделам 3 и 4.

На Рис. 2.4 представлен внешний вид разъемов ZET 7076, предназначенных для подключения преобразователя интерфейса к компьютеру и источнику питания.



Рис. 2.4 Разъемы для подключения ZET7076 к компьютеру и источнику питания

В Табл. 2.3 приведено назначение контактов порта RJ-45 10/100 Мбит/с преобразователя интерфейса ZET 7076, предназначенного для подключения к компьютеру.

Табл. 2.2 Назначение контактов порта RJ-45 10/100 Мбит/с

№ контакта	Назначение
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx+
6	Rx-

На Рис. 2.5 представлен внешний последовательного порта DB9 «папа» преобразователя интерфейса ZET 7076, предназначенного для подключения цифровых датчиков к ZET 7076.



Рис. 2.5 Последовательный порт DB9 «папа» для подключения цифровых датчиков

В Табл. 2.3 приведено назначение контактов последовательного порта DB9 «папа» преобразователя интерфейса ZET 7076, предназначенного для подключения цифровых датчиков.

Табл. 2.3 Назначение контактов последовательно порта DB9 «папа»

№ контакта	Назначение	Цвет провода
3	DATA+	Бело-синий
4	DATA-	Синий
5	GND	Желтый (черный)

Также на верхней панели преобразователя интерфейса расположены три светодиодных индикатора. Функции индикаторов приведены в Табл. 2.4

Табл. 2.4 Функции светодиодных индикатор ZET 7076

Название	Цвет	Функции
Ready	Красный (горит)	Питание включено, загрузка.
	Красный (мигает)	Конфликт IP, неправильный ответ от DHCP или BOOT-сервера.
	Зеленый (горит)	Питание включено, работа.
	Зеленый (мигает)	Блок отвечает на функцию Locate (поиск местоположения).
	Выключен	Питание отключено или произошел сбой.
Ethernet	Оранжевый	Ethernet-соединение 10 Мбит/с.
	Зеленый	Ethernet-соединение 100 Мбит/с.
	Выключен	Ethernet-кабель отключен или поврежден.
P1	Оранжевый	Последовательный порт получает данные.
	Зеленый	Последовательный порт передает данные.
	Выключен	Последовательный порт не передает и не получает данные.

2.3. Схема подключения при построении измерительной цепи

При построении измерительной сети, цифровые датчики с интерфейсом RS-485 подключаются последовательно. Образовавшаяся измерительная цепочка из цифровых датчиков, подключается к компьютеру при помощи преобразователя интерфейса ZET 7076. На Рис. 2.6 представлена измерительная сеть, построенная на базе преобразователя интерфейса ZET 7076.




Рис. 2.6 Схема подключения

***Внимание!** Следует обратить внимание, что адреса (node), подключаемых цифровых датчиков внутри одной измерительной сети, должны отличаться друг от друга. Совпадение адресов цифровых датчиков, внутри одной измерительной сети, повлияет на работоспособность данных цифровых датчиков.*

3 Подготовка к конфигурированию

3.1. Подключение преобразователей интерфейса

Для работы с преобразователями интерфейса ZET 7076 следует подключить их к локальной сети Ethernet или напрямую к компьютеру. Также необходимо подать напряжение питания 12...48 В.

На компьютере, при помощи которого будет производиться конфигурирование преобразователей интерфейса, должна быть установлена операционная система Windows, а также установлено и запущено программное обеспечение ZETLAB и «MGate Manager». Необходимо также подключить к USB-разъему компьютера электронный ключ ZETKEY, поставляемый в комплекте с преобразователем интерфейса.

IP-адрес сетевой карты ПК, к которому подключен ZET 7076, должен находиться в той-же подсети, что и IP-адрес преобразователя интерфейса.

Примечание: в качестве заводских установок для IP-адреса преобразователя интерфейса выбран IP 192.168.127.254 с маской 255.255.255.0. Для случаев, когда IP адрес преобразователя интерфейса переустанавливался и неизвестен, воспользуйтесь аппаратным сбросом к заводским установкам, для чего нажмите кнопку RESET (Табл. 2.1).

При необходимости одновременного подключения нескольких преобразователей интерфейса ZET7076 следует воспользоваться коммутатором Ethernet. Обратите внимание на то, что при подключении нескольких модулей потребуются назначить для них различные IP-адреса.

3.2. Пример настройки адреса Ethernet порта компьютера для прямого подключения к преобразователю интерфейсов ZET 7076

Допустим, что ZET 7076 имеет IP-адрес 192.168.001.76, маска подсети 255.255.255.000. Требуется настроить адрес сетевой карты (Ethernet порту) компьютера на эту же подсеть, то есть выставить IP-адрес вида 192.168.001.xxx (где xxx любое значение от 001 до 254 за исключением 076 так как это значение занято адресом преобразователя интерфейса ZET7176).

Например, чтобы назначить адрес Ethernet порту компьютера 192.168.001.010, и маску подсети 255.255.255.000 для этого следует выполнить приведенные ниже по тексту действия.

Открыть «Сетевые подключения» (нажать Win+R, ввести ncpa.cpl).




Рис. 3.1 Запуск сетевых подключений

В зависимости от конфигурации сети, может быть доступно несколько сетевых портов адаптеров, в том числе беспроводных: Wi-Fi и Bluetooth. Для настроек потребуется тот Ethernet порт (проводное соединение), к которому подключен преобразователь интерфейсов ZET 7176.




Рис. 3.2 Сетевые подключения

Открыть состояние адаптера двойным кликом, нажать «Свойства», затем в списке найти и открыть компонент IPv4.




Рис. 3.3 Свойства адаптера




Рис. 3.4 Выбор IPv4

В окне свойств IPv4 выставить IP-адрес 192.168.1.10 и маску подсети 255.255.255.0, нажать «ОК», затем нажать «ОК» еще раз в окне свойств адаптера и в конце «Заккрыть» окно состояния.




Рис. 3.5 Настройка IPv4

Проверить, что требуемый IP-адрес выставился. Для этого нужно снова открыть окно состояния адаптера и нажать «Сведения». В появившемся окне убедиться, что в поле «Адрес IPv4» указано 192.168.1.10.




Рис. 3.6 Сведения об адаптере




Рис. 3.7 Проверка настроек

Следует учесть, что настройки проводного подключения могут конфликтовать с настройками других адаптеров. В этом случае нужно обратиться к сетевому администратору или просто на время отключить другие сетевые подключения.

3.3. Программа «Диспетчер устройств»

Список доступных преобразователей интерфейса отображается в программе «Диспетчер устройств», которая располагается в меню «Сервисные» на панели ZETLAB (Рис. 3.8).



Рис. 3.8 Панель ZETLAB

Программа «Диспетчер устройств ZET» выполнит поиск устройств, доступных в локальной сети, и отобразит их в списке устройств (Рис. 3.9).




Рис. 3.9 Список устройств в программе «Диспетчер устройств ZET»

Устройства в списке выделены серым цветом, так как они доступны для подключения, но не задействованы. Чтобы выполнить подключение к преобразователю интерфейса, необходимо задействовать его через контекстное меню, которое открывается нажатием правой кнопки мыши по серийному номеру соответствующего преобразователя интерфейса (Рис. 3.10).




Рис. 3.10 Подключение к преобразователю интерфейса

Примечание: серийный номер преобразователя интерфейса указан в паспорте на поставляемое устройство.

На время установки соединения устройство будет выделено жирным шрифтом, а по завершении установки — обычным шрифтом черного цвета. Если жирный шрифт сохраняется в течение продолжительного времени, значит, соединение установить не удастся.

Распространенными причинами отсутствия соединения являются:

- IP-адрес сетевой карты ПК, к которому подключен ZET 7076, не находится в той-же подсети, что и IP-адрес преобразователя интерфейса;
- конфликт IP-адресов, когда в локальной сети имеется устройство с тем же IP-адресом, на который настроен преобразователь интерфейса.

Чтобы узнать текущий IP-адрес преобразователя интерфейса необходимо через контекстное меню (открывается нажатием правой кнопки мыши по выбранному преобразователю интерфейса) открыть меню «Свойства» и перейти на вкладку «Устройство» (Рис. 3.11). Параметр «Адрес IPv4» указывает на текущий IP-адрес преобразователя интерфейса.




Рис. 3.11 Вкладка «Устройство»

После успешной установки подключения начнется процесс получения списка цифровых датчиков, подключенных к преобразователю интерфейса (Рис. 3.12).




Рис. 3.12 Задействованный ZET 7076 и список подключенных к нему цифровых датчиков

В левой части окна располагается дерево иерархии устройств, подключенных к ПК. Верхний уровень иерархии составляют преобразователи интерфейса и устройства, подключаемые непосредственно к ПК. Во втором уровне иерархии отображаются цифровые датчики, подключенные к выбранному преобразователю интерфейса.

Если выбран режим подробного отображения, то в правой части окна отображаются основные параметры измерительных каналов в виде таблицы.

3.4. Программа «MGate Manager»

Конфигурирование преобразователей интерфейса ZET 7076 осуществляется средствами программного обеспечения «MGate Manager» (Рис. 3.13).




Рис. 3.13 Окно программы «MGate Manager»

Для установки программы «MGate Manager» необходимо воспользоваться установочным файлом «MGM_Setup.exe», записанным на CD-диск, входящим в комплект поставки оборудования. За более актуальной информацией по версии установочного файла следует обратиться по данной ссылке:

http://www.moxa.com/support/sarch_result.aspx?type=soft&prod_id=73&type_id=5.

После запуска программы «MGate Manager» следует выполнить поиск доступных устройств ZET 7076. Для этого необходимо зайти в меню «Search» программы «MGate Manager», установить отметку напротив пункта «Broadcast Search» и активировать кнопку «OK» (Рис. 3.14).




Рис. 3.14 Меню «Search» программы «MGate Manager»

После поиска доступных устройств, в главном окне программы «MGate Manager», отобразится список подключенных к сети преобразователей интерфейса (Рис. 3.15).




Рис. 3.15 Список преобразователей интерфейса ZET 7076

Для перехода к управлению настройками преобразователя интерфейса необходимо выделить соответствующий преобразователь ZET 7076 и активировать меню «Configuration» программы «MGate Manager» (Рис. 3.16).




Рис. 3.16 Переход в меню «Configuration»

Примечание: в некоторых случаях (в зависимости от версии преобразователя интерфейса), при доступе к настройкам запрашивается пароль. Пароль по умолчанию – «тоха» (в нижнем регистре без кавычек). В дальнейшем этот пароль можно изменить или убрать совсем.

4 Конфигурирование преобразователей интерфейса

4.1. Назначение и состав вкладок для настройки преобразователей интерфейса

4.1.1. Вкладка «Mode»

Установите требуемые значения в соответствующих параметрах:

- «Port 1» - выберите режим RTU Slave Mode;

На Рис. 4.1 приведен пример вкладки «Mode».




Рис. 4.1 Вкладка «Mode»

4.1.2. Вкладка «Network»

Установите требуемые значения в соответствующих параметрах:

- «Name» - оставить без изменений;
- «Network Configure» - выставите необходимые сетевые настройки;
- «IP Address» - выставите необходимые сетевые настройки;
- «Netmask» - выставите необходимые сетевые настройки;
- Параметры «Gateway», «DNS1» и «DNS2» не требуют заполнения (можно оставить любые значения).

При необходимости можно указать пароль и подтверждение пароля заполнив соответствующие поля (Password, Confirm Password).

На Рис. 4.2 приведен пример вкладки «Network».




Рис. 4.2 Вкладка «Network»

4.1.3. Вкладка «Serial»

Установите требуемые значения в соответствующих параметрах:

- «Baudrate» - установить необходимую скорость обмена, бит/с;
- «Parity» - выберите значение «Odd»;
- «FIFO» - выберите значение «Enable»;
- «Stop bit» - выберите значение «1»;
- «Interface» - выберите значение «RS485 2-wire».

На Рис. 4.3 приведен пример вкладки «Serial».




Рис. 4.3 Вкладка «Serial»

Внимание: выбранная скорость должна соответствовать скорости установленной на цифровых модулях серии ZET70xx, в противном случае цифровые модули не будут обнаружены на интерфейсе RS485.

Для случаев, когда необходимо изменить скорость обмена данными между преобразователем интерфейса и цифровым датчиком (цифровыми датчиками), по интерфейсу RS-485, требуется определенная последовательность действий:

- В случае если скорость обмена цифрового датчика, подключенного к преобразователю интерфейса, известна следует:
 - 1) Установить требуемую скорость обмена на цифровом датчике;
 - 2) Установить требуемую скорость обмена на преобразователе интерфейса.
- В случае если скорость обмена цифрового датчика, подключенного к преобразователю интерфейса, изначально не известна следует:
 - 1) Последовательно меняя скорость обмена на преобразователе интерфейса определить ту скорость, при которой идентификатор цифрового датчика обнаруживается;
 - 2) Установить требуемую скорость обмена на цифровом датчике;
 - 3) Установить требуемую скорость обмена на преобразователе интерфейса.

4.1.4. Вкладка «Slave ID Map»

Оставьте настройки во вкладке без изменений.

На Рис. 4.4 приведен пример вкладки «Slave ID Map».




Рис. 4.4 Вкладка «Slave ID Map»

4.1.5. Вкладка «Modbus»

Установите требуемые значения в соответствующих параметрах:

- «Initial Delay» - установите значение «0»;
- «Modbus TCP Exception» - установите значение «Enable»;
- «Response Time-out» - установите значение «500»;
- «Inter-character Time-out» - установите значение «0»;
- «Inter-frame Delay» - установите значение «0».

На Рис. 4.5 приведен пример вкладки «Modbus».




Рис. 4.5 Вкладка «Modbus»

4.1.6. Вкладка «Accessible IP»

Оставьте настройки во вкладке без изменений.

На Рис. 4.6 приведен пример вкладки «Accessible IP».




Рис. 4.6 Вкладка «Accessible IP»

4.1.7. Вкладка «SNMP»

Установите требуемые значения в соответствующих параметрах:

- «SNMP» - установите значение «Enable»;
- «Community Name» - установите значение «zet7076»;
- «Contact» - не требует заполнения;
- «Location» - не требует заполнения.

На Рис. 4.7 приведен пример вкладки «SNMP».




Рис. 4.7 Вкладка «SNMP»

4.1.8. Вкладка «Miscellaneous»

Оставьте настройки во вкладке без изменений.

На Рис. 4.8 приведен пример вкладки «Miscellaneous».




Рис. 4.8 Вкладка «Miscellaneous»